





欧盟 RAPEX 系统通报--2015 年 01 月



2015 年 1 月份，欧盟 RAPEX 共通报 134 例产品，其中中国产品 76 例，占总通报数的 57%。

通报的中国产品类别主要是玩具类、珠宝类、电子电器和服装/纺织品类。玩具类产品通报原因主要是邻苯二甲酸酯含量过高违反 REACH 相关要求，及小部件引起的呛噎不符合玩具安全指令及 EN71-1 要求；珠宝类主要是镉含量过高不符合 REACH 相关要求；服装类主要是产品上抽绳引起的绞勒；本月电子电器有 2 例产品违反 RoHS2.0，需引起重视。

详细通报信息如下：



注：C-代表所通报的中国产品。

部分通报示例：

No.	通报国	产品	危害	采取措施
玩具类：				
1-2	卢森堡	玩具类 loom band	化学危害 DEHP 超标，不符合 REACH 相关要求	强制撤架
2-3	拉脱维亚	玩具类 糖果玩具	呛噎 产品含有小部件，不符合玩具安全指令和 EN71-1	自愿撤架
2-10	奥地利	玩具类 彩纸枪	听力损害 声音过高，危害听力，不符合玩具安全指令和 EN71-1	自愿撤架并 召回
4-25	西班牙	玩具类 磁铁玩具	伤害 产品中磁铁属于小部件且易脱落，儿童误食后磁铁会相互吸引，造成肠堵塞或穿孔。不符合玩具安全指令和 EN71-1	强制撤架
珠宝类：				
4-12	瑞典	珠宝类 手镯	化学危害 Cd 含量超标，不符合 REACH 法规要求	自愿撤架
4-16	瑞典	珠宝类 项链	化学危害 Cd 含量超标，不符合 REACH 法规要求	自愿撤架
服装类六价铬：				
4-5	法国	服装/纺织品 童鞋	化学危害 鞋垫中含有六价铬 (56mg/kg),会致敏	自愿撤架并 召回
电子电器违反 RoHS2.0				
2-16	斯洛文尼 亚	电子电器 手动搅拌器	环境危害 马达及 PCB 上焊锡中 Pb 含量超标，不符合 RoHS2.0	自愿撤架
2-17	斯洛文尼 亚	电子电器 钟控收音机	环境危害 PCB 焊锡 Pb 超标，黄铜总 Cd 超标，不符合 RoHS2.0	自愿撤架

更多产品信息可至 [RAPEX 官网](#) 查询。

STQ 为您提供高效、方便、可靠的消费品测试服务，以保证您的产品符合相关法规的要求。

消费品测试 敬请垂询

- ◆ 苏州 +86/(0)512-87661878
- ◆ 香港 +852/3591 1718
- ◆ 广州 +86/(0)20-82037973
- ◆ 南京 +86/(0)25-84701983
- ◆ 宁波 +86/400 656 0655
- ◆ 技术咨询：TS@stq-cert.com 客户服务：CS@stq-cert.com



声明

本刊内容为 STQ 就所涉及的专题整理、提供的技术性信息，仅供参考使用，并不取代任何法律法规。

本刊内容版权归 STQ 所有，未经允许不得复制、篡改。

STQ Testing Services Co., Ltd.

Add.:3F,B3,218Xinghu St., Suzhou Industrial Park,China,215123

Tel.:+86/(0)512 87661878

Fax: +86/(0)512 87661802

Web:www.stq-cert.com

Technical service: TS@stq-cert.com Customer service: CS@stq-cert.com