

欧盟 RASFF 预警通报(FCM)篇--2015 年 05 月

2015 年 5 月 , 欧盟食品和饲料类快速预警系统 (RASFF) 通报共涉及 9 例食品接触材料 , 其中中国产品共 5 例 , 占本类产品 56% 。

本月被通报的产品主要是不锈钢厨具、密胺盘、尼龙厨具、玻璃杯等 , 通报原因主要是重金属、密胺、颜色迁移超标等。详细通报信息见下表。

| No. | 日期 | 通报国 | 来源地 | 通报产品及通报原因 | 通报类型 | 处理措施 |
|-----|------------|-----|------|--------------------------|------|------|
| 1 | 04/05/2015 | 意大利 | 中国 | 重金属 漏勺的锰迁移超标 | 禁止入境 | 销毁 |
| 2 | 06/05/2015 | 希腊 | 中国香港 | 密胺 密胺盘子的密胺迁移超标 | 信息跟踪 | 重贴标签 |
| 3 | 12/05/2015 | 爱尔兰 | 中国 | PAA 黑色尼龙厨具的 PAA 迁移超标 | 信息关注 | 撤离市场 |
| 4 | 14/05/2015 | 波兰 | 中国 | 重金属 玻璃马克杯的镉、铅迁移超标 | 警告 | 撤离市场 |
| 5 | 15/05/2015 | 希腊 | 中国 | 其他 塑料碗的颜色迁移不合格 | 信息跟踪 | 召回 |
| 6 | 19/05/2015 | 意大利 | 印度 | 其他 丙烯酸盘子 , 不适用于食品接触材料 | 禁止入境 | 官方扣留 |
| 7 | 19/05/2015 | 意大利 | 印度 | 重金属 不锈钢汤勺锰迁移超标 | 禁止入境 | 官方扣留 |
| 8 | 20/05/2015 | 英国 | 意大利 | 其他 酒瓶有破损危险 | 警告 | 召回 |
| 9 | 21/05/2015 | 比利时 | 未知 | 密胺 密胺餐盘的密胺迁移超标 | 警告 | 撤离市场 |

更多产品信息可至 [RASFF 官网](#) 查询。

STQ 为您提供高效、方便、可靠的食品接触材料测试服务 , 以保证您的产品符合相关法规的要求。

敬请垂询

- ① 苏州: +86/(0)512-87661878
- ① 香港: +852/3591 1718
- ① 广州: +86/(0)20-82037973
- ① 南京: +86/(0)25-84701983
- ① 宁波: +86/400 656 0655
- ✉ 技术咨询 : TS@stq-cert.com
- ✉ 客户服务 : CS@stq-cert.com

微 信



新 浪 微 博



声 明

本刊内容为 STQ 就所涉及的专题整理、提供的技术性信息 , 仅供参考使用 , 并不取代任何法律法规。

本刊内容版权归 STQ 所有 , 未经允许不得复制、篡改。